


# 10 ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE

## SQUADRETTE PER PROFILI


### SQUADRETTE 20 E 30 PER SCANTONARE

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio ≤ 5 mm

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
<b>302020010</b>	<b>D 20/3</b>	Zincato	Ovale 9x12	500 pz




Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
<b>302090010</b>	<b>SD 30/V</b>	Zincato	Ovale 13x16	250 pz



### SQUADRETTE 20

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio 32 mm


Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
<b>302010016</b>	<b>SL 20/3</b>	Zincato	Ovale 9x12	500 pz



### SQUADRETTE 30

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio 32 mm

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
<b>302070010</b>	<b>SL 30/3</b>	Zincato	Ovale 13x16	250 pz



### SQUADRETTE 40

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio 32 mm

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
<b>302080011</b>	<b>P 40/V</b>	Zincato	Ovale 13x16	150 pz

